


Studnia inspekcyjna Ø425 z rurą teleskopową i włazem rewizyjnym



Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice na odc. dł. ok. 1000 m		Rys. nr 8.
STUDNIA PCV		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Sasin	
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak	